

# 【 1 横田】 横田小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、自治会、交通安全協会  
 国土交通省、富山県、高岡警察署  
 学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

交差点付近がカーブがあり見通しが悪い上、スピードを出す車もいる

## 主な対策内容（案）

外側線、狭隘イメージの設置  
 止まれの標識、路面標示の更新



学校指定通学路： ---  
 対策箇所： ---●

## 通学路の状況・危険の内容

朝夕の交通量が多いが横断歩道がない

## 主な対策内容（案）

横断歩道の移設検討



学校指定通学路： ---  
 対策箇所： ---●

## 通学路の状況・危険の内容

横断歩道が消えている

## 主な対策内容（案）

横断歩道の引き直し



学校指定通学路： ---  
 対策箇所： ---●

# 【2 成美】 成美小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、自治会、見守り隊  
国土交通省、富山県、高岡警察署  
学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

立体歩道橋入り口に児童が集まるが、柵等がない

## 主な対策内容（案）

防護柵設置の検討



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

自転車歩行者道を走行する自転車の走行速度が速い

## 主な対策内容（案）

自転車のスピード抑制



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

# 【3 博労】 博労小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、自治会、交通安全協会  
富山県、高岡警察署  
学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

歩道沿いに蓋や柵のない水路があり転落しないか不安である

## 主な対策内容（案）

防護柵設置の検討



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

通行規制時間や一方通行を無視する車があり、児童が避ける際、側溝に落ちる危険がある

## 主な対策内容（案）

規制標識の標示方法の見直し  
ラバーポールの設置



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

# 【 3 博労】 上関保育園

【対策検討メンバー】 保育園

高岡警察署

子ども・子育て課、土木維持課、市民生活課

## 通園路の状況・危険の内容

住宅が増え、小路地を通る車が増えたが止まれ等ないため一旦停止せず交差点に進入する

## 主な対策内容（案）

ドット線の設置




お散歩道 :   
対策箇所 : 

## 通園路の状況・危険の内容

大雨時、道路の沈下したところに水がたまる

## 主な対策内容（案）

沈下部分をオーバーレイ



お散歩道 :   
対策箇所 : 

## 通園路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

お散歩道 :   
対策箇所 : 

# 【 4 高陵】 高陵小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、自治会

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

まばらでガタツキのある側溝蓋の上を児童が歩き危険である

## 主な対策内容（案）

路側帯を歩くよう指導



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

カーブの角で下り坂（歩行者専用道）と合流しており危険である

## 主な対策内容（案）

ラバーポールの設置



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容



## 主な対策内容（案）



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

# 【5 川原】 川原小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA

富山県、高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

統合後、新しく横断部ができたが、横断歩道がない。

## 主な対策内容（案）

横断歩道の移設に向け地元調整等を検討



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

県道を横断する交差点であるが、自転車の往来が激しいため危険である。

## 主な対策内容（案）

ラバーポールを設置  
横断箇所の周知・徹底



学校指定通学路： ---  
対策箇所： ●

## 通学路の状況・危険の内容

外側線が消えている

## 主な対策内容（案）

外側線の引き直し



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

# 【6 下関】 下関小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、交通安全協会

高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

通学路に幅の広い用水路が流れているが、柵や蓋がない

## 主な対策内容（案）

幅の広い路肩の設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

歩道沿いに柵のない水路がある

## 主な対策内容（案）

ラバーポールの設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

# 【 8 西条】 西条小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、自治会

富山県、高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

小学校前のカーブでスピードを出す車がいる

## 主な対策内容（案）

中央線の復旧  
狭隘イメージ、学童注意の設置




学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

水路反対側に路肩はあるが、水路に柵等がなく危険視されている

## 主な対策内容（案）

通学方法の指導強化  
足跡マークの設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

道幅が狭く、除雪が十分に行えていない

## 主な対策内容（案）

雪置き場の指定



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

# 【9 万葉】 万葉小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、自治会

高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

通学時間は県道-国道間の抜け道として利用する車が多い。

## 主な対策内容（案）

外側線の引き直し  
学童注意の設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

通学時に交通量が多いが、横断歩道がないため横断できない児童がいる

## 主な対策内容（案）

横断箇所の見直し



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： ● -

## 通学路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

# 【10 伏木】 伏木小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、交通安全協会

富山県

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

横断歩道・ダイヤモンドが消えている

## 主な対策内容（案）

規制標示の引き直し



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

三叉路の路側帯とダイヤモンドが消えている

## 主な対策内容（案）

外側線、ドット線の設置  
規制標示の引き直し



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

# 【 1 1 古府】 古府小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA

富山県、高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

外側線と横断歩道が消えている

## 主な対策内容（案）

外側線の引き直し  
横断歩道、停止線の引き直し



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

## 通学路の状況・危険の内容

横断歩道はあるが見通しが悪く児童が車道へ飛び出す

## 主な対策内容（案）

足跡マークの設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

## 通学路の状況・危険の内容

カーブを描いており、路肩が狭いがスピードを出した車が走って危険である。

## 主な対策内容（案）

外側線の復旧、路面標示の設置検討  
速度取締りの強化



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

# 【 1 2 能町】 能町小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、自治会

高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

停止線が消えている

## 主な対策内容（案）

停止線の引き直し  
止まれの標記



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

用水路に蓋がないところがある

## 主な対策内容（案）

側溝の蓋掛け  
路肩を設けた白線の設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

# 【13 南条】 南条小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、自治会

富山県、高岡警察署


学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

交通量が多い道であるが横断歩道がない

## 主な対策内容（案）

路面標示の設置  
横断旗の配布




学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

路側帯のカラー塗装が消えてる

## 主な対策内容（案）

路側帯の復旧



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

水路に柵はあるがのぞき込む子供が多い

## 主な対策内容（案）

注意看板の設置



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

# 【 1 3 南条】 第三幼稚園

【対策検討メンバー】幼稚園

高岡警察署

子ども・子育て課、土木維持課、市民生活課

通園路の状況・危険の内容

用水路に掛かる防護柵に隙間がある

主な対策内容（案）

防護柵の修繕



お散歩道：— — —  
対策箇所：— ●

通園路の状況・危険の内容

児童公園前の白線が消えている

主な対策内容（案）

白線の引き直し



お散歩道：— — —  
対策箇所：— ●

通園路の状況・危険の内容

主な対策内容（案）

お散歩道：— — —  
対策箇所：— ●

# 【 1 4 二塚】 二塚小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、交通安全協会

高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

通学路であるが抜け道となっており通行量が多い

## 主な対策内容（案）

通学路変更の検討



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

## 通学路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

## 通学路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

# 【14 二塚】 なでしこ保育園

【対策検討メンバー】 保育園

高岡警察署


子ども・子育て課、土木維持課、市民生活課

## 通園路の状況・危険の内容

歩道はあるが、四輪手押し車が通れる幅員がない

## 主な対策内容（案）

広い歩道を利用するなど、散歩道の見直しの検討



お散歩道： ---  
対策箇所： —●

## 通園路の状況・危険の内容

乗り入れ付近の植栽が高いため、歩行者から車両の確認がしにくい

## 主な対策内容（案）

駐車場の植栽を剪定するよう県へ依頼



お散歩道： ---  
対策箇所： —●

## 通園路の状況・危険の内容



## 主な対策内容（案）



お散歩道： ---  
対策箇所： —●

# 【 1 5 野村】 野村小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、自治会、交通安全協会  
富山県、高岡警察署  
学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

歩道横断部のブルーラインが消えている

## 主な対策内容（案）

ブルーラインの復旧




学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

歩道上のガードパイプが破損している

## 主な対策内容（案）

ガードパイプの復旧



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

深い用水路があるが、柵がない

## 主な対策内容（案）

水路の反対側に広い路肩を設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

# 【16 国吉】 国吉義務教育学校

【対策検討メンバー】義務教育学校、PTA、交通安全協会

高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

通学路の状況・危険の内容

交通量の多い道を児童が横断する

主な対策内容（案）

学童注意の設置



学校指定通学路：——  
対策箇所：——●

通学路の状況・危険の内容

主な対策内容（案）

学校指定通学路：——  
対策箇所：——●

通学路の状況・危険の内容

主な対策内容（案）

学校指定通学路：——  
対策箇所：——●

# 【 1 7 牧野】 牧野小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校

高岡警察署


学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

交通量が多く、過去にポールを設置したが数が少ない。

## 主な対策内容（案）

ラバーポールの追加  
学童注意の設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - - - ●

## 通学路の状況・危険の内容

外側線が消えている

## 主な対策内容（案）

路肩を広げた外側線の設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - - - ●

## 通学路の状況・危険の内容

横断歩道が消えている

## 主な対策内容（案）

横断歩道の引き直し



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - - - ●

# 【 1 8 太田】 太田小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA

高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

三叉路に進入する停止線が消えており、停止せずに侵入する車がいる

## 主な対策内容（案）

停止線の引き直し



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

路線全体でダイヤモンドマークが消えている箇所が多くある

## 主な対策内容（案）

ダイヤモンドマークの引き直し



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容



## 主な対策内容（案）



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

# 【19 五位】 五位小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、自治会、交通安全協会

高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

T字交差点に停止線がない

## 主な対策内容（案）

足跡マークの設置




学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

学校敷地から出る際、自動車の往来が確認しづらい

## 主な対策内容（案）

交通安全看板の検討（管理通路部）  
足跡マークの検討（市道部）



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

幅広の路肩があるが、児童が田んぼへ転落することがあった。

## 主な対策内容（案）

ラバーポールの設置



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

# 【21 千鳥丘】 千鳥丘小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、自治会

富山県、高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

信号交差点であるが、歩行者用信号がない

## 主な対策内容（案）

歩行者用信号の設置の検討



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

横断歩道、停止線、ダイヤモンドが消えている

## 主な対策内容（案）

規制標示の引き直し



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

## 通学路の状況・危険の内容

統合後、交差点利用児童が80名以上となるが安全施設が不十分である。

## 主な対策内容（案）

通学路等の見直し  
ラバーポールの更新



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： - ●

# 【22 戸出東部】 戸出東部小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

外側線と規制標示が消えている

## 主な対策内容（案）

外側線の引き直し  
規制標示の引き直し



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

路肩が狭いが、交通量が多くスピードを出す車がいるため危険である

## 主な対策内容（案）

学童注意の設置



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

## 通学路の状況・危険の内容

用水路に掛かる橋で路肩が狭まっている

## 主な対策内容（案）

文字付きラバーポールの設置



学校指定通学路： ---  
対策箇所： —●

# 【23 戸出西部】 戸出西部小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、自治会

高岡警察署


学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

交通量が多いが横断歩道がない

## 主な対策内容（案）

外側線の復旧、足跡マークの設置  
止まれの引き直し、標識高さの見直し




学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

## 通学路の状況・危険の内容

一部蓋のない区間がある。

## 主な対策内容（案）

反対側の広い路肩を歩くよう指導



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

## 通学路の状況・危険の内容

通学路にしたいが、注意喚起や通学路対策がないため指定しにくい

## 主な対策内容（案）

- ①通学路指定の調整
- ②注意喚起の設置、路側帯の設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

# 【24 中田】 中田小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校

高岡警察署


学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

信号交差点の横断歩道が消えている

## 主な対策内容（案）

横断歩道の引き直し



学校指定通学路： ---  
対策箇所： ●

## 通学路の状況・危険の内容

横断歩道の手前がカーブになっていて、遠くから視認できない

## 主な対策内容（案）

学童注意の設置



学校指定通学路： ---  
対策箇所： ●

## 通学路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

学校指定通学路： ---  
対策箇所： ●

# 【25 木津】 木津小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、交通安全協会

富山県、高岡警察署

学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

交通量が多い道を横断する必要があるため、信号機があるとよい

## 主な対策内容（案）

- ①信号に移設に向けた検討・要望
- ②信号機の設置の検討



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

## 通学路の状況・危険の内容

交通量が多い道だが、団地の児童が多く通学する

## 主な対策内容（案）

路肩を設けた外側線の設置



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

## 通学路の状況・危険の内容

幹線道路の開通に伴い、交通量が増加した

## 主な対策内容（案）

学童注意の設置  
規制標識の見直し



学校指定通学路： - - -  
対策箇所： — ●

# 【25 木津】 つくし保育園

【対策検討メンバー】 保育園

高岡警察署

子ども・子育て課、土木維持課、市民生活課

## 通園路の状況・危険の内容

住宅が増え、小路地を通る車が増えたが止まれ等ないため一旦停止せず交差点に進入する

## 主な対策内容（案）

ドット線の設置



お散歩道： ---  
対策箇所： ●

## 通園路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

お散歩道： ---  
対策箇所： ●

## 通園路の状況・危険の内容

## 主な対策内容（案）

お散歩道： ---  
対策箇所： ●

# 【26 福岡】 福岡小学校

【対策検討メンバー】 小学校、中学校、PTA、自治会

富山県、高岡警察署


学校教育課、土木維持課、市民生活課

## 通学路の状況・危険の内容

大型トラックの往来が激しい道だが、路側帯が狭い

## 主な対策内容（案）

学童注意の設置



学校指定通学路：———  
対策箇所：——●

## 通学路の状況・危険の内容

Blank box for describing the route status and hazards.

## 主な対策内容（案）

Blank box for listing proposed countermeasures.

学校指定通学路：———  
対策箇所：——●

## 通学路の状況・危険の内容

Blank box for describing the route status and hazards.

## 主な対策内容（案）

Blank box for listing proposed countermeasures.

学校指定通学路：———  
対策箇所：——●