




1 横田小学校



2 成美小学校、正徳保育園




3 博労小学校、上関保育園、高岡保育園



4 定塚小学校



5 川原小学校




6 平米小学校




7 下関小学校




8 西条小学校



9 万葉小学校、万葉なかよし保育園



10 伏木小学校、伏木保育園、かたかご保育園



11 古府小学校




12 能町小学校

能町小学校①
交差点見通しが悪い。カーブミラーが
1面しか設置されていない
↓
2面カーブミラーの設置



能町小学校②
狭い路地に小さな交差点が連続している
↓
ドットラインの設置


13 南条小学校



14 二塚小学校、いずみ幼稚園、なでしこ保育園




15 野村小学校、若葉保育園、野村保育園、こばと幼稚園



16 国吉小学校



17 牧野小学校、かぐら保育園



18 太田小学校



太田小学校①
路肩高が2mあり転落の恐れがある
↓
転落防止柵の設置

19 東五位小学校



20 石堤小学校、石堤保育園



21 千鳥丘小学校



立野保育園19
落差がある場所があるが、ガードがない
↓
外側線の設置、舗装打換え、縞鋼板の設置を検討

千鳥丘小学校②
交差点部の歩道に車両が進入する恐れ有
↓
安全施設の設置を検討

千鳥丘小学校①
車が2回の一旦停止をするため危険
↓
区画線の設置を検討


22 戸出東部小学校、市野瀬保育園、戸出保育園




市野瀬保育園28
側溝が深くて危険
↓
側溝を浅くする

戸出東部小学校①、戸出保育園33
踏切を渡る際に、待機スペースが無い
↓
外側線の設置

23 戸出西部小学校



24 中田小学校、般若野保育園



25 木津小学校



26 福岡小学校、福岡幼稚園

