

二上地区の浸水対策

令和8年4月9日（木）18時30分～
高岡市立二上地域交流センター

高岡市都市創造部

土木維持課

目 次

- 二上地区の浸水リスク
- 平常時の水の流れ
- 令和5年7月豪雨の浸水状況
- 令和7年8月豪雨の浸水状況
- 排水ポンプ車の導入
- 浸水対策について

洪水浸水想定区域図（二上地区）

全河川想定最大規模

- 0.5m未満
- 0.5m～3.0m
- 3.0m～5.0m
- 5.0m～

0.5m未満

3.0m~5.0m

5.0m~


内水浸水想定区域図（二上地区）

10cm以上20cm未満
20cm以上50cm未満
50cm以上100cm未満
100cm以上


内水浸水想定区域図（浸水箇所拡大）




平常時の水の流れ



令和5年7月豪雨の浸水状況



令和7年8月豪雨の浸水状況



排水ポンプ車の導入

令和5年7月の豪雨被害を受け、浸水被害の軽減を図るため、排水ポンプユニット（2台）及び排水ポンプ車（1台）を導入しました。



【排水ポンプユニットの概要】

- 総排水量
15m³/min（全揚程10mにおいて）
- 排水ポンプ
1台（φ250mm 15m³/min）
- 運転時間
無給油連続運転時間連続4時間以上



【排水ポンプ車の概要】

- 総排水量
30m³/min（全揚程10mにおいて）
- 排水ポンプ
4台（φ200mm 7.5m³/min）
- 運転時間
無給油連続運転時間約13時間

排水作業状況

高岡市及び高岡建設業協会は、令和7年8月7日の豪雨に際し、内水被害の軽減を図るため、二上・守山地内で排水作業を行った。

二上住宅地排水状況



守山第1排水樋管排水状況



守山第2排水樋管排水状況



浸水対策について〈整備〉

●流す 排水路整備・雨水管整備・ポンプ場整備
⇒雨水を河川へ排水する

●貯める 雨水貯留地・雨水貯留槽
⇒雨水を一時的に貯留し、河川への流下を抑制

●浸透させる 浸透ます
⇒雨水を地中に浸透させる

浸水対策について<個人>

●個人の浸水対策


◆ハザードマップの活用

⇒洪水・内水危険区域情報・避難情報等を地図化


◆止水板・土のうの設置

⇒家屋被害の軽減

ハザードマップ



止水板



土のう

