

厚さを測る場合（撮影例）

幅の数値がはっきりとわかるよう  
撮影して下さい。



※高さによって厚さの基準値が変わる場合、高さの根拠資料の写真も併せて撮影して下さい。

高さを測る場合（撮影例）

高さの数値がハッキリと分かるよう  
撮影して下さい。

スケールの「0(ゼロ)」が、どこを押  
さえているかハッキリとわかるよう撮  
影して下さい。

全体を撮影した際に、数値が小  
さくて見えない場合は、全体と、  
0(ゼロ)点の拡大と、計測値の  
拡大を撮影して下さい。

