

令和5年3月

## 1 横田校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	②	扇町二丁目日本郷二丁目線	宮田町	歩道が無い	停止線の設置 足跡マークの設置	高岡警察署 高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	羽広二丁目横田町一丁目線 千石町南1号線	扇町一丁目	見通しが悪い	通学路を再検討	学校	A	対策済 完了

## 2 成美校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
正徳	1	あわら町五福町2号線	新成町	側溝に蓋が無い、道が狭い	門型柵の設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 3 博労校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	②	通町博労本町線	小学校横	通学時間帯進入禁止を無視する車がある	外側線の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了

## 4 定塚校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	定塚町大野線	定塚小学校前交差点	側溝に蓋が無い	蓋掛け行方。	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	中川上町1号線	定塚小学校付近	横断歩道が無い	足跡マークの設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 5 川原校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	川原本町2号線	川原本町2丁目	道幅が狭く、電柱が道路にはみ出している	外側線の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	川原町2号線	川原町3丁目	一方通行だが狭い	外側線の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了

## 6 平米校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	末広町本丸町線	池の旗濠付近	白線が消えている	外側線の引き直し	高岡市	C	対策済
小学校	②	木舟町大坪町一丁目線	平米町～小馬出町	交通量が多い	学童注意の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	大手町11号線	大手町二丁目	白線が消えている	東側に通行幅を確保した外側線を設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 7 下関校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	芳野問屋町1号線	総合庁舎口南	歩道が無い	カーブ減速破線、学童注意設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	問屋町1号線	総合庁舎口東	見通しが悪い	外側線、巻き込み、足跡マーク設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 8 西条校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	四屋環境センター線	よつや動物病院前歩道	電柱が歩道の真ん中にある	足跡マークの復旧、新設	高岡市	C	対策済
小学校	②	本郷二丁目四屋線	よつや動物病院前歩道	凍結したら転ぶ	凍結防止剤を自主散布	地元	A	対策済

## 9 万葉校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	②	二上33号線	万葉小学校付近	違法駐車が多い	保護者へ通知	学校	A	対策済

## 10 伏木校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	伏木東一宮伏木古府二丁目2号線	赤坂下	見通しが悪い	外側線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	伏木錦町伏木東一宮線	本町踏切	見通しが悪い	外側線等の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	国道415号	気多神社口交差点	樹木により左右が確認しにくい	伐採を強化する	富山県	A	対策済 完了
かたかこ園	1	伏木東一宮伏木古国府1号線	勝興寺北	ガードレールが傷んでいる	安全なところを通行するよう指導	保育園	A	対策済 完了

## 11 古府校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	伏木矢田1号線	伏木造園前	排水路がむき出しになっている	防護柵の設置を検討	高岡市	C	対策済

## 12 能町校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	③	吉久二丁目吉久三丁目線	吉久	道幅が狭い	重伝建のため、内容検討	高岡市 (文化財保護活用課)	P	検討中
あさひ	1	荻野鷺北新1号線	鷺北新	ガードレールに隙間がある	隙間から顔を出さないよう指導	保育園	A	対策済

## 13 南条校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	佐野29号線	佐野	違法駐車が多い。 交差点の1方向に信号機が無い	学校内の駐車場利用を指導	学校	A	対策済
小学校	②	石名瀬1号線	佐野	用水に蓋が無い	用水の反対側に外側線を設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	西藤平蔵荒見崎線	西藤平蔵	交通量が多いが歩道がない	学童注意の設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 14 二塚校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	下黒田下島線	下黒田	横断歩道がない	学童注意の設置	高岡市	C	対策済

## 15 野村校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	野村三女子線	地久子川右岸	横断歩道が消えている	横断歩道の復旧	高岡警察署	A	対策済 完了
小学校	②	蓮花寺石瀬線	三女子(西交差点)～塩谷建設	路側帯が無い	外側線の復旧	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	主要地方道高岡環状線	野村第4(南)交差点	横断歩道及び歩行者用信号がない	注意喚起の設置 歩行者用信号、横断歩道設置	富山県 高岡警察署	C	対策済

## 16 国吉校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	岩坪3号線	細池	横断歩道が無い	足跡マークの設置	高岡市	C	対策済
小学校	②	答野島石堤線	答野島	横断歩道が薄くなっている	ダイヤモンドマーク含め復旧	高岡警察署	A	チェック済 完了
小学校	③	答野島石堤線	答野島	横断歩道が薄くなっている	復旧 足跡マークの復旧(P)	高岡警察署 高岡市	A	チェック済 完了

## 17 牧野校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	中曽根42号線	小学校正門前	横断歩道がない	学童注意の設置	高岡市	C	対策済
小学校	②	下牧野21号線	石友ホーム周辺	交通量が多く歩道が狭い	対策の検討 (白線の復旧)	地元 高岡市	P	検討中
小学校	③	主要地方道新湊庄川線	牧野中学校交差点	交通量が多く見通しが悪い	反射材の配布	高岡市 (地域安全課)	A	対策済 完了

## 18 太田校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	雨晴伊勢領線	伊勢領川沿い	雑草が伸びている。	地元で伐採する	地元	A	対策済
太田保	1	太田15号線	松太枝浜浄化センター	側溝に蓋が無い	安全な場所を通行する	保育園	A	対策済

## 19 五位校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	主要地方道高岡砺波線	北陸自動車学校向かい	側溝に蓋が無い、防護柵変形	安全施設を設置する	富山県	C	対策済
小学校	②	柴野内島4号線	五位中学校東側	道路が狭い	スピード落とせの設置	高岡市	C	対策済
小学校	③	柴野石堤線	石堤保育園横	麻生谷北交差点へ減速せず進入、右折する車両がいる	中央線の引き直し、スピード落とせの設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 21 千鳥丘校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	笹川立野1号線	平成町	横断歩道が無い	通学路の変更を検討 区画線の設置	学校 高岡市	C	対策済

## 23 戸出西部校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	②	県道富山戸出小矢部線	醍醐	横断歩道がない	県道工事のため、仮対策検討	富山県	A	チェック済 完了
小学校	③	戸出五丁目戸出六十歩線	戸出古戸出	白線が薄くなっている	整備方法について学校で検討 検討次第、高岡市で施工	学校 高岡市	P	検討中
戸出 西部保	1	戸出町四丁目戸出町五丁目2号線	戸出西部小学校南	ガードレールが老朽化している	ガードレールの修繕を検討	高岡市	A	チェック済 完了

## 24 中田校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	上麻生西中町線	中田中学校前	側溝に蓋が無い	蓋掛けを検討する	高岡市	P	検討中
小学校	②	滝若杉線	般若野保育園下	樹木が生い茂って見通しが悪い	伐採する	高岡市	A	チェック済 完了
中田保	2	中町小泉新線	中田5207	横断歩道はあるが見通しが悪い	ラバーポールの設置	高岡市	A	チェック済 完了

## 25 木津校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	木津55号線	木津	用水との境に防護柵がない	文字付ラバーポールを設置	高岡市	A	チェック済み 完了
小学校	②	清水町三丁目西藤平蔵線	東木津	田との境に防護柵がない	通学路を変更	学校	A	対策済

## 26 福岡校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	一般県道岡・笹川線	福岡町本領	歩行空間が無い	草木の除去、白線の復旧	富山県	A	チェック済 完了