

令和6年3月

1 横田校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	羽広二丁目南幸町線 県道立野・鴨島線	羽広町東交差点	交差点の待機場所が狭い	ラバーボールの設置 防護柵の設置	高岡市 富山県	A	チェック済 完了
小学校	②	羽広北島線	羽広町交差点 ～万葉上北島線	外側線と横断歩道の線が消えている	外側線、中央線の引き直し 横断歩道の引き直し	高岡市 高岡警察署	A	チェック済 完了
小学校	③	扇町二丁目本郷二丁目線	横田小学校付近	歩道はあるが、外側線がない	巻き込み線、ドット線の設置	高岡市	A	チェック済 完了

2 成美校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	県道守山向野線	熊野神社～二上橋	歩道が狭く、自転車も通行する	側溝の蓋掛け 歩道の歩き方の指導	富山県 富山県 学校	D	富山県:D事業中 学校:A対策済
小学校	②	大町京町2号線	成美小学校前	止まれで停止しない車がいる	止まれの引き直し、標識の追加 強調線の設置	高岡警察署 高岡市	A	チェック済 完了

3 博労校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	通町博労本町線	博労小学校横	積雪時、側溝に足がはまる児童がいる	安全な場所を通行するよう指導	学校	A	対策済
小学校	②	国道156号線	清水町交差点 ～清水町一丁目交差点	歩道が狭く、自転車とのすれ違いが危険	登下校時の歩き方の指導	学校	A	対策済
小学校	③	通町博労本町線	県道立野・鴨島線 ～博労小学校前	横断歩道で停止しない車がいる 市道幅員が狭く、自動車との距離が近い	取締りの強化 路肩を広く設けた外側線の設置	高岡警察署 高岡市	A	チェック済 完了

4 高陵校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	城東一丁目大野2号線	明園町	交通量が多い	学童注意の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	定塚大野線	定塚神社付近	変則的な十字路であり、横断し難い	足跡マークの設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	中川一丁目能町線	古定塚公民館付近	停止線を越え、横断歩道上で停止する自動車がある	足跡マークの設置	高岡市	A	チェック済 完了
中央保	1	丸の内京町1号線	中央保育園横	横断歩道を渡らず通園する保護者がいる	足跡マークの設置 保護者への指導	高岡市 保育園	A	チェック済 完了
中央保	2	本町丸の内線	中央保育園前	自動車が角を曲がる際、減速しない	標識の設置 交差点の改良	高岡警察署 高岡市	P	警察:C対策済 高岡市:P検討中

5 川原校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	片原町本郷一丁目線	内免橋～真光寺	白線が消えている	外側線の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	片原町本郷一丁目線	内免橋 南側	白線が消えている	外側線の引き直し 停止線、ダイヤモンドの引き直し	高岡市 高岡警察署	A	チェック済 完了

7 下関校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	問屋町1号線	高岡総合庁舎 北側	破損した側溝蓋がある	破損した蓋の交換 安全な場所を通行するよう指導	高岡市 学校	A	チェック済 完了
小学校	②	南部84号線	オレンジロード	破損した防護柵がある	防護柵の修繕	高岡市	A	チェック済 完了

8 西条校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	瑞穂町波岡線	横田本町交差点 ～高岡西部中学校	学校統合に伴い、通学する児童が増える	通学路の見直し 外側線の引き直し	学校 高岡市	P	学校:対策済 高岡市:検討中
小学校	②	横田本町横田町三丁目線	横田本町地下横断歩道付近	国道と市道の境界にラバーポールがない	ラバーポールの設置	高岡市	A	チェック済 完了

9 万葉校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	守山1号線	守山交差点 ～COOPとやま高岡センター	抜け道利用する自動車が多い	時間帯交通規制導入の検討	高岡警察署	-	通行規制について 再検討

10 伏木校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	②	伏木本町伏木東一宮1号線	伏木神社～学校踏切	自動車と児童が接触する危険がある	路肩を広く設けた外側線、 足跡マークの設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	国道415号	万葉歴史館口	樹木により左右が確認しにくい	伐採を強化する	富山県	A	対策完了

11 古府校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	大寺台団地1号線	伏木矢田新町	外側線が消えている 民地の擁壁が崩れかけている	路肩を広く設けた外側線の設置 保安施設の交換、ロープの引き直し	高岡市	A	対策完了

12 能町校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	能町64号線	能町小学校前	横断歩道がない	外側線、足跡マークの設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	米島1号線 米島23号線	米島字背戸向地内	道路が狭く、側溝に蓋がない	本対策:側溝の蓋掛け 暫定対策:文字付ラバーボールの設置	高岡市	P	本対策:P計画中 暫定対策:P計画中

13 南条校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	石名瀬1号線	福田高架橋下	横断歩道がない	横断歩道の設置を検討 外側線の引き直し、足跡マークの設置	高岡警察署 高岡市	D	警察:D事業中 高岡市:C対策済
小学校	②	北島和田線	和田交差点 ～ウォークヒルズやぶなみ	幅員が狭い、水路に蓋がない	通学路の見直し	学校	A	対策済
小学校	③	佐野29号線	諏訪佐野公民館付近	歩道がなく、白線もない	路肩を広く設けた外側線の設置	高岡市	A	チェック済 完了

14 二塚校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	県道高岡環状線	上伏間江公民館付近	複雑な形状の交差点だが白線等がない	交差点の改良 区画線の設置	富山県 高岡警察署	D	事業中
小学校	②	林新二塚線	消防団二塚分団前	交通量が増え、Y字の交差点が危険	交差点の改良 (交差点協議を要する)	高岡市 高岡警察署	P	検討中

15 野村校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	②	蓮花寺3号線	野村学校踏切 ～消防団野村分団前	路側帯がない	外側線、足跡マークの設置	高岡市	A	チェック済 完了

16 国吉校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	県道高岡・氷見線	白山神社付近	児童の横断部である標示が欲しい	学童注意の設置、外側線の引き直し	富山県	A	チェック済 完了
小学校	②	県道高岡・羽咋線	笹八口	外側線が消えている	学童注意の設置、外側線の引き直し	富山県	A	チェック済 完了
小学校	③	答野島手洗野1号線	手洗野交差点付近	外側線が消えている	外側線の引き直し	高岡市	C	対策済
国吉 ちくぼ保	1	岩坪高辻線	国吉1099-7先 用水路	グレーチングに隙間がある	隙間の蓋掛け	高岡市	A	チェック済 完了
国吉 ちくぼ保	2	答野島手洗野2号線	高岡市里山交流センター 前	横断歩道がない	足跡マークの設置、外側線の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了

17 牧野校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	上牧野11号線 下牧野11号線	牧野中学校前	外側線が消えており、自動車と接触する危険がある	外側線の引き直し 白線の内側を歩くよう指導	高岡市 学校	A	チェック済 完了
小学校	②	上牧野下牧野線	上牧野公民館付近	交通量が多く、横断し難い	足跡マーク、巻き込み線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	上牧野下牧野線	エバーグリーン中曽根1号 公園付近	歩道がなく、児童の飛び出しが不安	外側線の引き直し、足跡マークの設置 足跡マークで止まるよう指導	高岡市 学校	A	チェック済 完了

18 太田校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	雨晴伊勢領線	太田小学校前	見通しが悪い交差点である	足跡マーク、学童注意の設置 規制標識の交換	高岡市 高岡警察署	A	チェック済 完了
小学校	②	雨晴伊勢領線	松太枝浜神社～雨晴駅	外側線が消えている	外側線の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	雨晴伊勢領線	消防団太田分団付近	歩道と畑に約1mの段差があるが柵がない	ラバーポールの設置	高岡市	A	チェック済 完了

19 五位校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	柴園町5号線	樋詰外地内	外側線がなく、児童の通行帯が明確でない	外側線、巻き込み線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	福田六家大源寺線	大源寺新町公民館付近	外側線が消え、路肩がない	外側線の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	③	内島13号線	西園町	外側線がない	外側線の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了

21 千鳥丘校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	②	県道北高木・立野線	立野	横断歩道、停止線が消えている	横断歩道、停止線の引き直し	高岡警察署	A	チェック済 完了
小学校	③	県道高岡・砺波線 立野中保2号線	西中保踏切～西高岡駅前	横断歩道が無い 規制車両が踏切へ侵入する	通学路の変更を検討 取締りの実施、規制標識の増設	学校 高岡警察署	P	検討中

22 戸出東部校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	戸出大清水戸出吉住1号線	戸出東部小学校裏 用水路	防護柵に隙間がある	ラバーポールの設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	国道156号線	市野瀬(北)交差点	減速せず内回りに右左折する自動車がいる 横断歩道に歩行者用信号がない	外側線、巻き込み線の引き直し 横断歩道、停止線の引き直し	国 高岡警察署	P	国:P検討中 警察:C対策済
小学校	③	戸出町一丁目戸出大清水線	旧戸出物産跡地の用水路	用水路に柵がなく、転落する危険がある	地覆のカラー塗装 (令和5年度に開発計画があるため)	高岡市	A	チェック済 完了

23 戸出西部校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	戸出町五丁目戸出行兼線	戸出光明寺	用水路に柵がない	外側線、巻き込み線の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	戸出光明寺戸出竹線	戸出光明寺	白線が消えている、交通量がある	巻き込み線の引き直し 足跡マークの設置	高岡市	A	チェック済 完了

24 中田校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	下麻生常国線	中田小学校前	歩道はあるがスピードを出す自動車がある	歩道を歩く際、車道へ近づかないよう指導	学校	A	対策完了
小学校	③	中町小泉新線	中田小学校 南側交差点	交差点の見通しが悪い	足跡マークの設置	高岡市	A	チェック済 完了

25 木津校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	木津佐野4号線	木津佐野22号線との交差点	道路幅に伴い交通量の増加が予測される 横断歩道を設置してほしい	横断歩道の設置の検討 通学路の見直し	高岡警察署 学校	-	調査を実施し主要横断部の検討へ移行
小学校	②	木津羽広2号線	サンコー木津南星店付近の交差点	信号のない横断歩道で児童が横断するタイミングをつかめない	横断歩道の渡り方指導 パンフレットの配布	高岡市 学校	A	対策済
小学校	③	木津40号線	木津新地内	抜け道となっており、スピードを上げて通行する自動車がある	学童注意の設置	高岡市	A	チェック済 完了

26 福岡校区

	No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
小学校	①	本領、下老子線	西川原島地内	横断歩道が遠い 路側帯の幅が狭く、交通量が多い	学童注意の設置	高岡市	A	チェック済 完了
小学校	②	県道小矢部・伏木港線	上五位神社前	バス停と防護柵の間に隙間がある	デリネーターの設置	富山県	A	チェック済 完了
福岡 あおぞら こども園	③	西五位、保育所線	福岡あおぞらこども園前	白線が消えている	路肩を広く設けた外側線の設置 足跡マークの設置	高岡市	A	チェック済 完了