



【1 横田】 横田小学校

R2年度抽出箇所






【2 成美】 成美小学校、成美保育園

R2年度抽出箇所



【3 博労】 博労小学校、上関保育園、高岡保育園、ふたばこども園

R2年度抽出箇所



- 【対策検討メンバー】
- ・学校教育課、小学校、地元関係者
 - ・子ども子育て課、保育園
 - ・土木維持課、地域安全課
 - ・高岡警察署

【4 定塚】 定塚小学校

R2年度抽出箇所



- 【対策検討メンバー】
- ・学校教育課、小学校、地元関係者
 - ・土木維持課、地域安全課
 - ・高岡警察署、富山県


通学路(学校指定): 

対策箇所:  

※未就学児対策は完了済み

【5 川原】 川原小学校

R2年度抽出箇所



通学路(学校指定): 
対策箇所: 

【対策検討メンバー】
・学校教育課、小学校、地元関係者
・土木維持課、地域安全課
・高岡警察署、国、富山県

※未就学児対策は完了済み

【6 平米】 平米小学校、中央保育園

R2年度抽出箇所

- 通学路(学校指定): 
- 子供の移動経路: 
- 対策箇所: 



R2 平米小学校①
外側線がない。薄くなっている箇所もある
[対策メニュー] 区画線の設置

R2 平米小学校②
外側線がない。通行規制時間が登校時間とあっていない
[対策メニュー] 足形マーク設置。規制時間の変更を検討


R2 平米小学校④
歩行空間がない
[対策メニュー] 側溝改修、外側線設置

R2 中央保育園1、2
信号待機場場に柵がない。逆走する車が多い
[対策メニュー] ラバーポール、路面標示の設置

R2 平米小学校③
クランクで見通しが悪い
[対策メニュー] 外側線、路面標示の設置

- 【対策検討メンバー】
- ・学校教育課、小学校、地元関係者
 - ・子ども・子育て課、保育園
 - ・土木維持課、地域安全課
 - ・高岡警察署、国道維持出張所

【7 下関】 下関小学校



※未就学児対策は完了済み


通学路(学校指定): 
対策箇所: 

【対策検討メンバー】
・学校教育課、小学校、地元関係者
・土木維持課、地域安全課
・高岡警察署、富山県

【8 西条】 西条小学校




【9 万葉】 万葉小学校




【10 伏木】 伏木小学校、伏木保育園、かたかご保育園

R2年度抽出箇所




【11 古府】 古府小学校、第二幼稚園



【12 能町】 能町小学校

R2年度抽出箇所



★
地図2へ

【対策検討メンバー】
・学校教育課、小学校、地元関係者
・土木維持課、地域安全課
・高岡警察署

通学路(学校指定): — — — — —
対策箇所: ● ●

※未就学児対策は完了済み

【13 南条】 南条小学校

R2年度抽出箇所



【14 二塚】 二塚小学校、いずみ幼稚園、なでしこ保育園

R2年度抽出箇所



【15 野村】 野村小学校、若葉保育園、野村保育園、こばと幼稚園

【対策検討メンバー】

学校教育課、小学校、地元関係者
子ども・子育て課、保育・幼稚園
土木維持課、地域安全課、
高岡警察署、富山県

R2 野村小学校②


横断歩道はあるが歩行者用信号がない
[対策メニュー] 歩行者用信号の設置を
検討。足形マーク、区画線設置

R2 野村小学校③


横断歩道及び歩行者用信号がない
[対策メニュー] 足形マーク、区画線
の設置

R2 野村小学校①

児童が交差点に密集して危険
[対策メニュー] 外側線の設置


通学路(学校指定):  子供の移動経路: 

対策箇所:  




【16 国吉】 国吉義務教育学校、国吉光徳保育園

R2年度抽出箇所




【17 牧野】 牧野小学校、かぐら保育園

R2年度抽出箇所



【18 太田】 太田小学校、太田保育園

R2年度抽出箇所



R2 太田保育園1
歩行空間が不明確
[対策メニュー] 外側線の設置



R2 太田小学校①
カーブに電柱があり見通しが悪い
[対策メニュー] 路面標示の設置

通学路(学校指定):
子供の移動経路:
対策箇所:

【対策検討メンバー】
・学校教育課、小学校、地元関係者
・子ども子育て課、保育園
・土木維持課、地域安全課
・高岡警察署

【19 五位】 五位小学校

R2年度抽出箇所




【対策検討メンバー】
・学校教育課、小学校、地元関係者
・土木維持課、地域安全課
・高岡警察署、国

通学路(学校指定): ————
対策箇所: ● ●

※未就学児対策は完了済み

【21 千鳥丘】 千鳥丘小学校、立野保育所

R2年度抽出箇所



【22 戸出東部】 戸出東部小学校、市野瀬保育園、戸出保育園




通学路(学校指定):  
子供の移動経路:  
対策箇所:  

【対策検討メンバー】
・学校教育課、小学校、地元関係者
・子ども・子育て課、保育園
・土木維持課、地域安全課
・高岡警察署

R2 戸出東部小学校①
横断歩道はあるが、車が止まらない
[対策メニュー] 路面標示の設置


【23 戸出西部】 戸出西部小学校、戸出西部保育園

R2年度抽出箇所




【24 中田】 中田小学校、般若野保育園、中田保育園

R2年度抽出箇所



【25 木津】 木津小学校、つくし保育園

R2年度抽出箇所



【26 福岡】 福岡小学校、福岡幼稚園

R2年度抽出箇所



R2 福岡小学校①
停留所にバスが停車すると横断中の児童が後続の車から見えない
[対策メニュー] 横断歩道から離れた位置で乗降するよう運営者へ要請

- 【対策検討メンバー】
- ・学校教育課、小学校、地元関係者
 - ・子ども・子育て課、幼稚園
 - ・土木維持課、地域安全課
 - ・高岡警察署、富山県

- 通学路(学校指定): 
- 子供の移動経路: 
- 対策箇所: 