


【 1 横田】

横田小学校

H24～28⑤ 道路幅が狭く車と接触しそうになる
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け (事業中)




対策前 対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

H29② 道路幅が狭く車と接触しそうになる
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け (R1完了)




対策前 対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

R2① カーブがあり見通しが悪い
[対策メニュー] 外側線 (減速)、学童注意の設置 (R2完了)




対策前 対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

R3② 歩道が無い
[対策メニュー] 外側線、足跡マークの設置 (R3完了)



対策前 対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

【2 成美】

成美小学校

H24～28② 歩道に水たまりができ、児童は車道を通行している
[対策メニュー] 舗装の打替え (H29完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H29② 地下道の人通りが少なく不安を感じる
[対策メニュー] 掲示板の更新 (H29完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H30② 交通量が多く、歩道が無い
[対策メニュー] 白線を引き直し (H30完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R2① 用水路に柵がない
[対策メニュー] 防護柵の設置 (R3完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

【3 博労】

博労小学校

H29② 交差点の見通しが悪い
[対策メニュー] コーンの設置 (H30完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： 
対策箇所：  

R1① 道幅が狭く、側溝に蓋がない
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け (R1完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： 
対策箇所：  

R1高岡保15 逆走車がいて危険、標識が古い
[対策メニュー] 右折矢印の設置、標識の撤去 (R1完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
子ども・子育て課、保育園
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

保育園の散歩道： 
対策箇所：  

R2② 防護柵がない
[対策メニュー] 防護柵の設置 (R2完了)



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： 
対策箇所：  

【 4 高陵】 高陵小学校

H24～28③ 交通量が多く、歩道が無い
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け（R4完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H24～28④ マウンドアップ歩道のため歩きにくい
[対策メニュー] 歩道のフラット化（完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H24～28② 交通量が多く、路側帯が無い
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け（R4完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R2② 横断歩道前に停止線がない、スピードを出す車が多い
[対策メニュー] 足跡マークの設置（R4完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

【5 川原】

川原小学校

H24～28② 交通量が多く、道幅が狭い
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け (R4完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

H29① 見通しの悪い道路を速度を上げて車が走行する
[対策メニュー] 区画線の設置 (H29完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

R1② 止まれの文字が消えている
[対策メニュー] 白線の引き直し (R1完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

R2① 用水路に柵がない
[対策メニュー] 防護柵の設置 (R3完了)



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

【7 下関】 下関小学校

H24～28⑤ 交通量が多く道幅が狭い線路を通学するため危険な状態である
[対策メニュー] 踏切の改良 (R3完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H29③ スピードを出した車が多い
[対策メニュー] 区画線の引き直し (H30完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R1② 進入禁止であるが誤進入する車が多い
[対策メニュー] 路面標示の設置 (R1完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R3① 歩道が無い
[対策メニュー] カーブ減速破線、学童注意の設置 (R3完了)



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

【 8 西条】

西条小学校

H29① 交通量が多く横断歩道が無い
[対策メニュー] 区画線、コーンの設置 (H29完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H29② 水量が多く深い用水路があり、柵が低い
[対策メニュー] 柵の更新 (H29完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R1② スピードを出す車が多い
[対策メニュー] 路面標示を設置 (R1完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R2② 用水に柵がない
[対策メニュー] 区画線の設置 (R2完了)



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

【9 万葉】

万葉小学校

H29① 道幅が狭く路側帯がなく児童に指導ができない
[対策メニュー] 区画線の設置 (H30完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R1① 路側帯がない
[対策メニュー] 外側線の設置 (R1完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R1なかよし保17 用水路があるが、柵がない
[対策メニュー] 小学校側に外側線ひく (H30完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

保育園の散歩道： ————
対策箇所： ———— ●

R2① 足跡マークが消えている
[対策メニュー] 足跡マークの設置 (R3完了)



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

【10 伏木】

伏木小学校

H24～28① 道路幅が狭い
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け（完了）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ———— ●
対策箇所： ———— ●

H24～28② 三差路の交差点で見通しが悪い
[対策メニュー] 区画線による交差点改良（H30完了）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ———— ●
対策箇所： ———— ●

R1かたかご保8 両側の側溝に蓋がない
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け（H30完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

幼稚園の散歩道： ———— ●
対策箇所： ———— ●

R1① 歩行者と接触する可能性がある
[対策メニュー] 拡幅整備（両側歩道）の検討（R3完了）



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ———— ●
対策箇所： ———— ●

【11 古府小】 古府小学校

H24～28① 一時停止しない車がいる
 [対策メニュー] ポール（とまれ）の設置（R1完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

H29① 道幅が狭く交通量が多い
 [対策メニュー] 防護柵の更新（R1完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

R2第二保3 車道境界に防護柵がない
 [対策メニュー] 安全施設の設置を検討（H30完了）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

保育園の散歩道： ————
 対策箇所： ———— ●

R3① 排水路がむき出しになっている
 [対策メニュー] 防護柵の設置を検討（R4完了）



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

【12 能町】

能町小学校

H24～28① 踏切の幅が狭い
[対策メニュー] 踏切の改良 (H30完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H30② 交通量が多く、横断歩道で止まらない車がいる
[対策メニュー] 標識の設置 (R1完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H30③ 地下道の出口と8号の入口とが重なり、歩行者が見えにくい
[対策メニュー] 区画線の設置 (H30完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R2② 交差点の見通しが悪い
[対策メニュー] 路面標示の設置 (R3完了)



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

【13 南条】

南条小学校

H24～28③ 歩道が途中までしかない
[対策メニュー] 歩道整備（完了）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H24～H28⑥、H29② 交通量が多く、道路が狭い
[対策メニュー] 踏切及び道路改良（完了）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R1① 両側の外側線が消えている
[対策メニュー] 外側線の設置（R1完了）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R2② 一部歩行空間がない
[対策メニュー] 舗装の設置（R3完了）



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

【14 二塚】

二塚小学校

H24～28③ 交通量が多く、道路幅が狭い
 [対策メニュー] 側溝の蓋掛け（完了）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

H24～H28④ 交通量が多く、歩道が無い
 [対策メニュー] 歩道整備（事業中）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

H29① 河川沿いの柵が低い
 [対策メニュー] 防護柵の更新（H30完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

R2① 用水路に柵がない
 [対策メニュー] 防護柵の設置（R3完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

【15 野村】

野村小学校

H24～28② 交通量が多く、道幅が狭い
 [対策メニュー] 蓋つきの側溝と路側帯の設置 (H30完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

H24～28④ 歩道の用水路が危険
 [対策メニュー] 歩道改良 (R3完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

H29③ 路側帯がないため児童に指導ができない
 [対策メニュー] 区画線の設置 (H30完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

R1野村保24 見通しが悪い、交通量が多い
 [対策メニュー] 外側線の設置 (R1完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

保育園の散歩道： ————
 対策箇所： ———— ●

【16 国吉】 国吉義務教育学校

H24～28① 交通量が多く、道幅が狭い
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け (事業中)



対策前



対策後

【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

H29③、H30②、R1② 路肩が狭く、側溝に落ちる
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け (H29③、H30②完了 R1②事業中)



対策前




対策後

【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

R1① 交通量が多く、自動と接触する
[対策メニュー] 外側線の設置 (R1完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

R2国吉光徳保1,2 用水路に蓋がない。とまれを止まらない車がいる
[対策メニュー] 外側線、路面標示の設置 (R3完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

保育園の散歩道 : 
対策箇所 :  ●

【17 牧野】

牧野小学校

H24～28② 学校敷地内のフェンスが老朽化しており、通学路に倒れる恐れがある
 [対策メニュー] フェンスの回収 (H30完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、射水警察署

通学路（学校指定）： — — — — —
 対策箇所： — — — — — ●

H30① 交通量が多く、横断歩道が無い
 [対策メニュー] 路面標示の設置 (H30完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、射水警察署

通学路（学校指定）： — — — — —
 対策箇所： — — — — — ●

R1① 交差点待機スペースに児童が滞留しており、危険である
 [対策メニュー] 安全施設の設置 (R1完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
 土木維持課、市民生活課、射水警察署

通学路（学校指定）： — — — — —
 対策箇所： — — — — — ●

R2② 横断歩道はあるが、歩行者用信号がない
 [対策メニュー] 歩行者用信号機の設置 (R4完了)



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、射水警察署

通学路（学校指定）： — — — — —
 対策箇所： — — — — — ●

【18 太田】 太田小学校

H24～28① 交通量が多く、路肩が狭い
[対策メニュー] 側溝の蓋掛け (事業中)



対策前




対策後

【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

R1① 道路との高低差があり危険
[対策メニュー] 転落防止柵の設置 (R1完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

R2① カーブに電柱があり、見通しが悪い
[対策メニュー] 路面標示の設置 (H30完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

R4③ 歩道と畑に約1mの段差があるが柵がない
[対策メニュー] ラバーポールの設置 (事業中)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
対策箇所 :  ●

【19 五位】

五位小学校

H24～28② 路肩が狭く、児童が車道にはみ出す
[対策メニュー] ポールの設置（完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R1① 外側線の内側に標識があり、その内側を抜けると田に落ちそうになる
[対策メニュー] 外側線の引き直し（R1完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R1③ 交通量が多く、狭い交差点の歩道に児童が待機することとなり危険
[対策メニュー] 交差点滞留部における縁石の延長（R2完了）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、国交省
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R3① 側溝に蓋がない
[対策メニュー] 安全施設の設置（R4完了）



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

【21 千鳥丘】 千鳥丘小学校

H24～28① 学校前は児童が車道にはみ出す
[対策メニュー] 防護柵の設置（完了）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： — — — — —
対策箇所： — — — — — ●

H24～28② 通行量が多く、歩道が無い
[対策メニュー] 歩道の設置（事業中）



対策前



対策後

【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： — — — — —
対策箇所： — — — — — ●

R1① 車が2回一旦停止するため危険
[対策メニュー] 足跡マークの設置（R4完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： — — — — —
対策箇所： — — — — — ●

R3① 横断歩道が無い
[対策メニュー] 区画線の設置（R4完了）



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： — — — — —
対策箇所： — — — — — ●

【22 戸出東部】

戸出東部小学校

H24～28② 交通量が多く、道幅が狭い
[対策メニュー] 歩道の設置 (事業中)



対策前



対策後

【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H24～28④ 交通量が多く、道幅が狭い
[対策メニュー] 歩道の設置 (事業中)



対策前




対策後

【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R1① 踏切を渡る際に、待機スペースがない
[対策メニュー] 外側線の設置 (R1完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R2① 横断歩道はあるが、車が止まらない
[対策メニュー] 路面標示の設置 (R2完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

【23 戸出西部】

戸出西部小学校

H24～28② 交通量が多く、道幅が狭い
 [対策メニュー] 側溝の蓋掛け (事業中)



対策前



対策後

【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : ----
 対策箇所 : ———●

H24～28③ 交通量が多く、歩道が無い
 [対策メニュー] 歩道の設置 (事業中)



対策前



対策後

【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : ----
 対策箇所 : ———●

H29② 用水に柵がない
 [対策メニュー] 柵の設置 (完了)



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : ----
 対策箇所 : ———●

R2① 横断歩道、減速マークが薄い
 [対策メニュー] 区画線の塗り直し (R2完了)



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : ----
 対策箇所 : ———●

【24 中田】

中田小学校

H24～28① 歩道が無い区間あり
[対策メニュー] 歩道の整備 (事業中)




対策前 対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

H29② 地下道の人通りが少なく不安を感じる
[対策メニュー] 掲示板の更新 (H29完了)



対策前 対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R1② 三差路であり見通しが悪い
[対策メニュー] 外側線とクッションドラムの設置 (R4完了)




対策前 対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

R3② 樹木が生い茂って見通しが悪い
[対策メニュー] 伐採する (R3完了)



対策前 対策後



【対策検討メンバー】
学校教育課、小学校、地元関係者
土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
対策箇所： ———— ●

【26 木津】

木津小学校

H24～28① 道幅が狭く、車と接触する恐れがある
 [対策メニュー] 側溝の蓋掛け（完了）



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

H24～H28④ 歩道が無い
 [対策メニュー] 歩道の整備（R4：全区間開通）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

R1③ 停止線はあるが交通量が多く視界も悪いため、児童の飛び出しが危険
 [対策メニュー] ラバーボール、区画線、足跡マークの設置（H30完了）



対策前




対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

R3① 用水路に柵がない
 [対策メニュー] 防護柵の設置（R3完了）



対策前



対策後




【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路（学校指定）： ————
 対策箇所： ———— ●

【27 福岡】

福岡小学校

H24～28⑤ 交通量が多く、道幅が狭い
 [対策メニュー] 歩道の整備 (事業中)



対策前



対策後

【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
 対策箇所 :  ●

H24～28⑥ 歩道が狭く、児童が車道にあふれてしまう
 [対策メニュー] 歩道の改良 (事業中)



対策前



対策後

【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
 対策箇所 :  ●

H29② 横断歩道が無い
 [対策メニュー] 横断歩道の設置 (H30完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
 対策箇所 :  ●

R1① 横断歩道はあるが信号がない
 [対策メニュー] 歩行者用信号、縁石ブロック設置 (R4完了)



対策前



対策後



【対策検討メンバー】
 学校教育課、小学校、地元関係者、富山県
 土木維持課、市民生活課、高岡警察署

通学路 (学校指定) : 
 対策箇所 :  ●