

高岡市交通安全プログラム H29年度抽出危険箇所 対策一覧表

1 横田小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	一般県道立野鴨島線 羽広二丁目南幸町線	羽広2丁目	信号待ちをしている児童の目の前を外側線を超えて車が通る	コーンの設置	富山県 高岡市	A	チェック済 完了
②	宮田町9号線	宮田町	道幅が狭く側溝に蓋がない	蓋付きの側溝の設置	高岡市	C	対策済

2 成美小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	五福町開発本町2号線	五福町	道幅が狭い道路を車が通行する	学校・地域の交通安全指導を検討	学校・地域	P	検討中
②	国道8号線	木町～開発本町	地下道の人通りが少なく不安を感じる	掲示板の更新	高岡市	A	チェック済 完了

3 博労小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	通町博労本町線	博労本町	登校時間帯進入禁止の道路に車が進入してくる	標識の追加	高岡警察署	A	チェック済 完了
②	一般県道立野鴨島線 鴨島町三番町線	鴨島町	交差点の見通しが悪い	コーンの設置	富山県	A	チェック済 完了
③	北島駅南一丁目線	清水町2丁目	信号の時間が短く横断する前に信号が終わってしまう	信号の時間を延長	高岡警察署	A	チェック済 完了

4 定塚小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	定塚町大野線	定塚町	信号が高く児童が確認しにくい	路面標示	高岡市	A	チェック済 完了
②	中川栄町城東二丁目1号線	中川栄町	白線がなく用水があり危険を感じる	区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了

高岡市交通安全プログラム H29年度抽出危険箇所 対策一覧表

5 川原小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	片原町本郷一丁目線	内免1丁目～内免2丁目	スピードを出した車が見通しの悪い交通量の多い道路を走行する	区画線の設置	高岡市	C	対策済
②	片原町本郷一丁目線	内免1丁目～内免2丁目	スピードを出した車が道幅の狭い交通量の多い道路を走行する	区画線の設置	高岡市	C	対策済
③	主要地方道高岡氷見線	川原本町	信号待ちをしている児童と歩道を通行する自転車が接触しそうになる	保安施設の設置	富山県	C	対策済

6 平米小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	木舟町大坪町一丁目線	本町～大坪町1丁目	道幅が狭く交通量が多い	通学路の変更	学校・地域	A	チェック済 完了

7 下関小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	大野2号線	大野	登校時間帯一方通行の道路に車が逆方向から進入してくる	標識、カーブミラーの再設置	高岡警察署 高岡市	A	チェック済 完了
②	南部84号線	赤祖父	柵が老朽化して倒れそう	柵の更新	高岡市	A	チェック済 完了
③	大野井口本江線	井口本江～赤祖父	スピードを出した車が走行する	区画線の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了

8 西条小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	四屋環境センター線	四屋	交通量が多く横断歩道がない	区画線、コーンの設置	高岡市	A	チェック済 完了
②	長江長慶寺線	長江	水量が多く深い用水があり柵が低い	柵の更新	高岡市	A	チェック済 完了

高岡市交通安全プログラム H29年度抽出危険箇所 対策一覧表

9 万葉小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	二上32号線	二上町	道幅が狭く路側帯がなく児童に指導ができない	区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
②	主要地方道小矢部伏木港線	守山	横断歩道はあるが信号がない	学校・地域の交通安全指導	学校・地域	C	対策済
③	主要地方道小矢部伏木港線	守山～二上町	道路施設が老朽化している(道路改良の事業中)	学校・地域の交通安全指導	学校・地域	C	対策済

10 伏木小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	伏木東一宮17号線	伏木東一宮	交差点の見通しが悪い	区画線の設置	高岡市	C	対策済
②	国道415号	伏木東一宮	交差点の見通しが悪い	植栽を低く剪定することを検討	富山県	P	検討中
③	伏木本町伏木東一宮1号線	伏木東一宮	交差点の見通しが悪い	路面表示「止まれ」の設置	高岡市	C	対策済

11 古府小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	主要地方道小矢部伏木港線	城光寺	道幅が狭く交通量が多い	柵の更新	富山県	C	対策済
②	国道415号	古府元町	歩道橋の凍結防止装置が故障している	装置の修繕	富山県	A	チェック済 完了
③	伏木矢田9号線	古府元町	交差点の見通しが悪い	路面表示「学童注意」、コーンの設置	高岡市	A	チェック済 完了

12 能町小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	中川一丁目能町線	角	道幅が狭く交通量が多く、横断歩道がない	区画線、コーンの設置	高岡市	D	事業中(道路)

高岡市交通安全プログラム H29年度抽出危険箇所 対策一覧表

13 南条小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	佐野21号線	泉が丘	道路に水たまりができ、側溝に蓋がなく白線がない	舗装の更新、区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
②	一般県道戸出高岡線	辻	道幅が狭く交通量が多い	道路の改良	富山県	D	事業中

14 二塚小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	上黒田林新2号線	上黒田	河川沿いの柵が低い	柵の更新	高岡市	A	チェック済 完了
②	二塚佐野線	二塚	スピードを出した車が道幅の狭い道路を走行する	路面表示「学童注意」、ドットラインの設置	高岡市	A	チェック済 完了
③	二塚17号線外1線	二塚	スピードを出した車が走行する	区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了

15 野村小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	蓮花寺下伏間江線	蓮花寺	路側帯がないため児童に指導ができない	区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
②	蓮花寺3号線	蓮花寺	横断歩道、路側帯がないため児童に指導ができない	区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
③	野村17号線	野村	路側帯がないため児童に指導ができない	区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了

16 国吉小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	五十里国吉線	佐加野	側溝に蓋がなく白線がない	蓋付きの側溝、区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
②	答野島手洗野1号線	答野島	交差点の見通しが悪い	カーブミラーの設置	高岡市	A	チェック済 完了
③	五十里国吉線	佐加野	側溝に蓋がなく白線がない	蓋付きの側溝、区画線の設置	高岡市	D	事業中(道路)

高岡市交通安全プログラム H29年度抽出危険箇所 対策一覧表

17 牧野小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	中曽根姫野1号線	姫野	交通量が多く、横断歩道はあるが信号がない	白線の引き直し	射水警察署 高岡市	A	チェック済 完了
②	中曽根15号線	中曽根	交通量が多く、横断歩道がない	路面標示の設置	高岡市	A	チェック済 完了
③	中曽根15号線	中曽根	交通量が多く、横断歩道がない	路面標示の設置	射水警察署	A	チェック済 完了

18 太田小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	雨晴伊勢領線	太田	道の駅の工事中で路側帯が狭い	仮歩道の変更	高岡市	A	チェック済 完了

19 東五位小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	内島樋詰線	内島～柴野内島	車道と歩道の境がわかりにくい	区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
②	内島樋詰線	柴野内島	車道と歩道の境がわかりにくい	区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了

20 石堤小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	答野島石堤線	石堤	車道と歩道の境がわかりにくい	コーンの設置	高岡市	A	チェック済 完了
②	柴野石堤線	柴野	歩道の舗装が割れている	舗装の更新	高岡市	A	チェック済 完了

23 戸出西部小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	一般県道横越大滝線 醍醐11号線外	醍醐	道幅が狭く交通量が多い 路側帯がなく児童に指導ができない	蓋付きの側溝の設置 区画線の設置	富山県 高岡市	A	チェック済 完了
②	戸出五丁目戸出六十歩線	戸出岡御所～戸出六十歩	水量の多い用水があり柵がない	柵の設置	高岡市	A	チェック済 完了
③	一般県道戸出停車場線	戸出狼	交通量が多く、横断歩道がない	学校・地域の交通安全指導を検討	学校・地域	A	対策改善 検討中 (横断歩道要望)

高岡市交通安全プログラム H29年度抽出危険箇所 対策一覧表

24 中田小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	一般県道井栗谷大門線	今泉新	道幅が狭く見通しが悪い	路肩の拡幅	富山県	A	チェック済 完了
②	中町小泉新線	滝	路側帯がなく児童に指導ができない	区画線の設置	高岡市	A	チェック済 完了
③	中町小泉新線	中田	交差点の見通しが悪い	カーブミラーの設置	高岡市	A	チェック済 完了

25 木津小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	木津55号線	木津	路側帯がなく児童に指導ができない	区画線の設置	高岡市	D	事業中(道路)
②	木津75号線	木津	用水があり道路との境がわかりにくい	区画線、コーンの設置	高岡市	A	チェック済 完了
③	木津30号線	木津	広い交差点で交通量が多い	区画線、クッションドラムの設置	高岡市	D	事業中(道路)

26 福岡小学校

No	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	主な対策内容(案)	事業主体	PDCA	対策状況
①	一般県道岡笹川線	福岡町荒屋敷～福岡町福岡	白線が消えている	区画線の引き直しを検討	富山県	P	検討中
②	一般県道岡笹川線	福岡町福岡	横断歩道がない	横断歩道の設置	高岡警察署	A	チェック済 完了
③	福岡島大野線	福岡町福岡新～福岡町福岡	止まれの文字が消えている	路面表示の引き直し	高岡市	A	チェック済 完了