

1 横田小学校

②道幅が狭く側溝に蓋がない
↓
蓋付きの側溝の設置を検討


①信号待ちをしている児童の目の前を
外側線を超えて車が通る
↓
コーンの設置を検討



2 成美小学校



3 博労小学校



①登校時間帯進入禁止の道路に
車が進入してくる
↓
標識の追加

②交差点の見通しが悪い
↓
コーンの設置を検討

③信号の時間が短く横断する前に
信号が終わってしまう
↓
信号の時間を延長

4 定塚小学校

The map shows the area around Chōzuka Elementary School (定塚小学校). Key locations include Chōzuka Elementary School, Chōzuka Junior High School (高陵中学校), and Chōzuka Elementary School Grounds (定塚小学校グラウンド). The map is divided into sections by roads and buildings. Two specific areas are highlighted with red markers and arrows pointing to them from text boxes:

- ①信号が高く児童が確認しにくい**
↓
コーンの設置を検討
- ②白線がなく用水があり危険を感じる**
↓
区画線の設置を検討


↓

中川榮町

↓

コーンの設置を検討

5 川原小学校




6 平米小学校


①道幅が狭く交通量が多い
↓
通学路の変更



7 下関小学校



8 西条小学校



②水量が多く深い用水があり柵が低い

The map shows a street grid with a river on the left. A red rectangle highlights a specific area on the left side of the map, with an arrow pointing to it from the first callout box. Another red dot is located on the right side of the map, with an arrow pointing to it from the second callout box.

↓
柵の更新

①交通量が多く横断歩道がない

↓
区画線、コーンの設置

9 万葉小学校

②横断歩道はあるが信号がない



学校・地域の交通安全指導

③道路施設が老朽化している
(道路改良の事業中)



学校・地域の交通安全指導

①道幅が狭く路側帯がなく
児童に指導ができない



区画線の設置

10 伏木小学校

②交差点の見通しが悪い



植栽を低く剪定することを検討

①交差点の見通しが悪い




区画線の設置

③交差点の見通しが悪い



路面表示「止まれ」の設置



11 古府小学校

③交差点の見通しが悪い



路面表示「学童注意」、
コーンの設置を検討

②歩道橋の凍結防止装置
が故障している




装置の修繕

①道幅が狭く交通量が多い



柵の更新を検討



12 能町小学校



13 南条小学校

①道路に水たまりができ、
側溝に蓋がなく白線がない



舗装の更新、区画線の設置を検討

②道幅が狭く交通量が多い



道路の改良



14 二塚小学校

①河川沿いの柵が低い


↓
柵の更新を検討

②スピードを出した車が
道幅の狭い道路を走行する

↓
路面表示「学童注意」、ドットラインの設置

③スピードを出した車が走行する

↓
区画線の設置



15 野村小学校

③路側帯がないため
児童に指導ができない



区画線の設置

②横断歩道、路側帯がないため
児童に指導ができない



区画線の設置


①路側帯がないため
児童に指導ができない



区画線の設置



16 国吉小学校



17 牧野小学校

①交通量が多く、横断歩道はあるが
信号がない

↓
白線の引き直し

③交通量が多く、横断歩道がない


↓
横断歩道の設置

②交通量が多く、横断歩道がない


↓
横断歩道の設置



18 太田小学校




19 東五位小学校



20 石堤小学校

②歩道の舗装が割れている
↓
舗装の更新

①車道と歩道の境がわかりにくい
↓
コーンの設置を検討



23 戸出西部小学校

①道幅が狭く交通量が多い
路側帯がなく児童に指導ができない



蓋付きの側溝の設置を検討
区画線の設置を検討

③交通量が多く、横断歩道がない




学校・地域の交通安全指導


②水量の多い用水があり柵がない



柵の設置



24 中田小学校



25 木津小学校

①路側帯がなく児童に指導ができない



区画線の設置

③広い交差点で交通量が多い




区画線、クッションドラムの設置を検討

②用水があり道路との境がわかりにくい



区画線、コーンの設置



26 福岡小学校

