


# 1 横田小学校

③道幅が狭く側溝に蓋がない  
↓  
蓋付きの側溝の設置を検討

②道路橋の周りに柵がない  
↓  
柵を検討

①横断歩道がない  
↓  
白線の引き直しを検討



## 2 成美小学校



### 3 博労小学校


①交差点の見通しが悪い



学童注意の設置を検討



## 4 定塚小学校



## 5 川原小学校



①カーブミラーが見えにくい  
↓  
カーブミラーの修正を検討

②一方通行を逆走する車がいる  
↓  
白線の設置を検討

# 6 平米小学校

①歩道下の暗渠の蓋が不安定になっている  
↓  
蓋の修正

②道幅が狭く交通量が多い  
↓  
白線の設置を検討


## 7 下関小学校



## 8 西条小学校



## 9 万葉小学校



## 10 伏木小学校

③交差点の見通しが悪い



区画線の設置を検討

②区画線が消えている




区画線の引き直しを検討

①交差点の見通しが悪い



区画線の設置を検討



## 11 古府小学校



①側溝に蓋がない



蓋掛けを検討

## 12 能町小学校



②交通量が多く、  
横断歩道で止まらない車がいる

↓  
標識の設置を検討

③地下道の出口と国道8号線の  
入口が重なり歩行者が見えにくい

↓  
区画線の設置を検討

## 13 南条小学校

②道路に水たまりができ、  
側溝に蓋がなく白線がない



区画線の設置を検討

①道幅が狭く歩道がない



電柱移設の検討

③横断歩道がない



地域で安全看板を設置



## 14 二塚小学校

②道路幅が狭く、歩道がない  
↓  
区画線の設置を検討



## 15 野村小学校

②交通量が多く、県道の歩行者を確認  
せずに県道に飛び出す車が多い



路面標示、区画線の設置を検討

①歩行者用の地下道に照明がない



地元で照明を設置

③交差点の見通しが悪い




路面標示の設置




## 16 国吉小学校

②側溝に蓋がなく白線がない  
↓  
蓋付きの側溝、区画線の設置

③白線が消えている  
↓  
白線の引き直し検討



## 17 牧野小学校



③交通量が多く、歩道がない  
↓  
区画線の設置の検討


②交通量が多く、横断歩道がない  
↓  
区画線の設置の検討

①交通量が多く、横断歩道がない  
↓  
路面標示の設置

## 18 太田小学校



## 19 東五位小学校



## 20 石堤小学校



## 21 千鳥丘小学校

②車のスピードが速い  
↓  
デリネーターを修繕する

①樹木のせいで標識が見えにくい  
↓  
樹木を伐採する

③車のスピードが速い  
↓  
区画線の設置を検討



## 22 戸出東部小学校

③交通量が多く、横断歩道が無い  
↓  
区画線の設置を検討



## 23 戸出西部小学校

②白線がないか、消えている



規制の在り方について地元で検討


戸出町五丁目

戸出西部小学校


①白線がないか、消えている



道路改良工事後に検討



## 24 中田小学校




①道幅が狭く、交通量が多い  
↓  
区画線の設置を検討

## 25 木津小学校

①交差点の見通しが悪い  
↓  
路面標示の設置を検討

③道幅が狭い  
↓  
路面標示の設置を検討

②水路への転落の恐れがある  
↓  
通学路を変更する



## 26 福岡小学校

