




1 横田小学校



2 成美小学校、正徳保育園




3 博労小学校、上関保育園、高岡保育園



4 定塚小学校



5 川原小学校




6 平米小学校




7 下関小学校




8 西条小学校



9 万葉小学校、万葉なかよし保育園



10 伏木小学校、伏木保育園、かたかご保育園



11 古府小学校



12 能町小学校

能町小学校①
交差点見通しが悪い。カーブミラーが
1面しか設置されていない

↓
2面カーブミラーの設置



能町小学校②
狭い路地に小さな交差点が連続している

↓
ドットラインの設置


13 南条小学校




南条小学校①
両側の外側線が消えている
↓
外側線の設置

南条小学校②
横断歩道がない
↓
交差点西側に横断歩道設置(検討中)
学童注意の設置

14 二塚小学校、いずみ幼稚園、なでしこ保育園




15 野村小学校、若葉保育園、野村保育園、こばと幼稚園



16 国吉小学校



17 牧野小学校、かぐら保育園



18 太田小学校

太田小学校①
路肩高が2mあり転落の恐れがある
↓
転落防止柵の設置



19 東五位小学校




20 石堤小学校、石堤保育園




21 千鳥丘小学校




22 戸出東部小学校、市野瀬保育園、戸出保育園




23 戸出西部小学校



24 中田小学校、般若野保育園



25 木津小学校



26 福岡小学校、福岡幼稚園

